


〇〇〇〇様 フォルクスワーゲン ティグアン






○月○日入庫、右リヤドア、リヤフェンダー廻りの損傷です。



各部品の取り外し作業を行い、内部の詳しい損傷具合の確認作業を行いました。  
クォーターホイールハウスインナーにもかなりの損傷が見受けられました。



右リヤドアパネルの取り外し、新品ドアパネルの仮合わせ作業を行いました。



仮合わせ作業完了後、右リヤフェンダー損傷部分の板金修正作業を行いました。



右リヤフェンダーの  
板金修正完了後、内側外側の  
パテ修正作業を行いました。



パテ修正完了後、  
マスキング作業を行い、  
サフェーサーを入れました。




右フロントドアキズ部分の砥出し作業を行い、  
完了後、マスキング作業をして、サフェーサーを入れました。



サフェーサー乾燥後、  
サフェーサーの水砥ぎ作業を行いました。



新品ドアパネルの足付け作業を行い、各パネル、車両本体を塗装ブース内に入れ、マスキング作業、シリコンオフで脱脂、エアブローして塗装作業を行いました。塗装作業完了後、赤外線で強制乾燥させます。



乾燥作業完了後、右リヤフェンダー内側のマスキング作業を行い、シーリング作業の後、アンダーコート塗装、ホイールハウス内の塗装作業を行いました。





キズのあった右リヤのタイヤとホイールは新品に組替えしました。



ホイール取り付け後、各部品の組み付け作業、磨き作業の後、各所チェック、洗車して完成です。



以上が作業内容になります。  
ありがとうございました。